

Wpływ parametrów obróbki cieplnej na właściwości nadstopów niklu.

Rola próżni w procesach obróbki cieplnej nadstopów.

Scharakteryzuj proces utwardzania wydzieleniowego w nadstopach niklu.