

Dla ramy pokazanej na rysunku sporządzić wykres momentów gnących. Dobrać parametr a przekroju poprzecznego. Dane:

$q=500 \text{ N/m}$

$l=1.4 \text{ m}$

$k_g=300 \text{ MPa}$

