


Dla wielostopniowego pręta pokazanego na rysunku sporządzić wykres momentów gnących i kątów skręcenia. Dobrać średnicę środkowej części pręta. Dane:

$M=800 \text{ Nm}$

$k_s=260 \text{ MPa}$



$$m = 3M/l$$