

1. Jak się zmienia opór metali wraz ze wzrostem temperatury i dlaczego?
2. Czym się różnią ferromagnetyki miękkie i twarde?
3. Narysuj wykres równowagi fazowej stopu z nieograniczoną rozpuszczalnością w stanie ciekłym, ograniczoną rozpuszczalnością w stanie stałym i przemianą eutektyczną oraz krzywe chłodzenia dla czystego składnika, stopu eutektycznego i nadeutektycznego.