

5. Sprawdzić stany graniczne nośności i użytkowości belki wolnopodpartej według poniższego rysunku. Potrzebne dane podano na rysunku.

