

Dla belki wspornikowej pokazanej na rysunku znaleźć maksymalną wartość obciążenia, dla którego nie nastąpi uplastycznienie materiału.
(Podane są wymiary geometryczne oraz właściwości materiału)

